

2875

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 96

Город *Вильнюс*Улица *пер. Машин*


Дело №

19 *61* г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.33	1) 105.82	2) 105.78	3) 106.58	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *7 шт.*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бет	250	бет	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы


Исполнитель

Чертил


Проверил

Дата

10. X. 61/2

Чертеж колодца
М 1:50

2) 105.78 d=250



1) 105.82 d=250