

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 111

Город Вильнюс

Улица Мокшис (Гудисманов)


Дело №

1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
111.18	1) 107.82	2) 107.80	3) 109.21	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич бет.	150	кер	150	кер	100	к/г		
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4 шт	Объект 3366							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Ю. Ю. Ю.		Даричев		В. П.
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Даричев				
		Чертил						
	10. X. 61	Проверил						

