



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 123

Город *Вильнюс*Улица *Швигурё*

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.07	1) 109.83	2) 109.81		

П Р И В Я З К А

*пер. Швигурё*

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 шт. шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бет.	250	бет.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10. X. 61

Чертил

Проверил

Позис
Дамс
*Дарчев**Дарчев*