

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 163

Город Вильнюс

Улица Жолито (тубдиспансер)

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
111.59	1) 108.91	2) 108.85	3) 108.89	

П Р И В Я З К А



ул. Жолито

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5 мей

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10. X. 61