

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 71

Город

Вильнюс

Улица

пер. Швигурс



Дело №

1961 г.

Земля

Чертеж колодца
М 1:50


113.18



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.12	1) 109.62	2) 109.60		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 8 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бет	250	бет				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

9. X. 61