



<i>Ekanaliz Nr. (32) 145</i>	KORTELE	<i>2877</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
		Planšeto nomenklatūra

(įrenginio pastatymo metai)	<i>8 grupė gyv. namų</i>
	(miestas) (gatvė)


Šulinio pūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>600</i>		<i>103.87</i>	
Zemė					Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet.</i>	<i>100</i>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>226</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>2.18</i>	<i>101.69</i>
	Nr. 2	<i>—</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>2.19</i>	<i>101.69</i>
	Nr. 3	<i>bet.</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>2.16</i>	<i>101.71</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Komunalinio ūkio projektavimo institutas
					Objektas: <i>3000</i>
					Sudarė <i>Daikhus</i>
					Patikrino
					1968 m. <i>III</i> mėn. <i>22</i> d. (kortelės sudarymo data)