

2877

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 59-71



Город Вильнюс

Улица Антакальнио

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1: 50
По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.79	103.07	103.05	103.08	

П Р И В Я З К А

ул. Антакальнио



Тер. Кан. Сельс.

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп бет.	250	кп	250	кп	200	кп		
Дно кирп бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2238							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Вилс				Испис Докл Докл
		Рук. группы						
Наличие газа	Исполнитель							
	Чертил							
Год строительства 19	Дата	Проверил						
		27. IV. 62						