

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52-1

Город Вильнюс

Улица Антокальнио



Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца

М 1: 50


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.88	103.95	103.94		

П Р И В Я З К А



ул. Антокальнио

Черт. Каш. Соколов

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
кирп	250	кирп	250				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27-IV-62

Цофе

Даме

Доруме