

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 26-12

Город Вильнюс

Улица Анжакантис

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.58	105.24	105.23	105.25	

П Р И В Я З К А

ЗКН
Крыш. Бетон.

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	150	Кер	100	куп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27. IV. 62

Иодис
Дамс
Даруше