

2878

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 21

Город *Вильнюс*Улица *Антанасавичюс (Смита)*


Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.16	1) 105.82	2) 105.82	3) 105.83	

ПРИВЯЗКА *ул. Нюмис**ул. Антоковс*

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
10.X.61г.*Юозис**Данис**Даричев**Даричев*