

22878

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 23



Город Вильнюс

Улица Айткявичюс (Кашиня)

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3)	подкл. №
108.76	1) 105.41	2) 105.36	3) 105.37	

П Р И В Я З К А

ул. Аточюс



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 мст

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10. X. 61/2