

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 31



Город Вильнюс

Улица Антанасавичюс (Климина)

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.80	1) 106.38	2) 106.35	3) 106.44	

П Р И В Я З К А

ул. Мошис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 7 шт
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		3366					
Инв. №	Гл. геодезист			Подпись Давид Давидов		[Signature]	
	Рук. группы						
	Исполнитель						
	Чертил						
Дата		Проверил					
10. X. 61							