

2878

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 33



Город Вильнюс

Улица Нитавальнио (Клиника)

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 50




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.45	1) 106.26	2) 106.23	3) 106.27	

П Р И В Я З К А

ул. Нолия



Ресурсы клинские
Большие

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 7 метал.	Объект 3366							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Д. Дарисев		Д. Дарисев		Д. Дарисев
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19	10.X.61г.	Проверил						