

2878

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 37

Город



Вильнюс

Улица

Айтакавского (Килинского)

Дело №

19 4 г.

Чертеж колодца  
М 1:50


## О т м е т к и

| Крышка | Лотка     |           | Труб       |          |
|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|        | у входа   | у выхода  | подкл. № 3 | подкл. № |
| 109.18 | 1) 105.86 | 2) 105.85 | 3) 105.87  |          |

## П Р И В Я З К А

ул. Нюлито

ул. Антонов



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | кп     | 150   | кп     | 150        | кп     |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10. X. 61 г.

Чертил

Проверил

Нозис  
Данис  
Даричев

Риф