

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2-35

Город Вильнюс



Улица Антикальние

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца  
М 1:50

По А-А




## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Т р у б  |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 109.79 | 106.71  | 106.70   |          |          |

## П Р И В Я З К А

ул. Антикальние



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 100   | шт     | 150   | шт     |          |        |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25. IV. 62

Игорь  
Дарме  
Дарме

Рек-т