

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 42

Город Вильнюс

Улица Антасавичю (кв. 111)

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.30	1) 106.70	2) 106.67		

П Р И В Я З К А

п. 110.30

Республиканская
инженерная
больница

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп-бет.

Дно кирп-бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3366

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10. X. 61