

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *18/171*



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *2887*

Дело №

19 *60* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
119.91	117.15	117.16	117.15	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	150	кер.	150	кер.		
Дно кирп. бет								
Скобы Шалдон 5	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект трас. парк							
	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Яковлев				
		Исполнитель		Сарыев				Сар.
Наличие газа	Дата	Чертил						
		Проверил		Леонавский		Леон.		
Год строительства 19	XII - 1960							