

10

Vandentiekis

kamera

Nr. (8) 92 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Prospektavimas

2891

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 25781.12$$

$$y = 32304.00$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		159,18	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	159,18	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2.05 x 2.90	2.70	156,48	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 2.50 156,68 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl.	200	Viršus 2.50 156,68 Apačia	
	Nr. 3	pl.	200	Viršus 2.50 156,68 Apačia	Objekto Nr. 01.3.3055..
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>Alrocha Visockas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	1		Viršus Apačia	Patikrino <u>Alrocha</u> (parašas) (pavardė)
					1985. m. ... 02 ... mėn. 18 d. (Inginio tyrinėjimo data)