

Vand.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Pragiedaulis
(Gatvė)




Nr. () 152 KORTELE
2892
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kopėčiai</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>164.31</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>B) 164.30</u>
Dugnas	bet.	2.0	2.34	<u>161.97</u>	
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7	<u>pls</u>	100	Viršus Apačia	<u>1.90</u> <u>162.41</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... <u>20928</u> ... Sudarė <u>J. Paukštys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. Navickas</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>92</u> m. mėn. ... d. <u>28</u> (Irenginio tyrinėjimo data)
	<u>pls</u>	100	Viršus Apačia	<u>1.90</u> <u>162.41</u>	
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		