



<u>KIF</u>		šulinio		Nr. (<u>1</u>) <u>86</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>2915</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>Platinės</u>		(Planšeto numeravimas)			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto numeravimas)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės ² (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		142,78	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	1.52	141,26	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	1.53	
	Nr. 2	ket	150	Viršus		Objekto Nr. <u>91-3/5142</u>
				Apačia	1.61	
	Nr. 3	ket	100	Viršus		Sudarė <u>plauš</u> <u>limburs</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	1.28	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>plauš</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		19. <u>92</u> m. <u>05</u> ... mėn. <u>06</u> d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		