

Vandentvėlio
(Komunikacija)

sklepti
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (—) 40 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Sveikatos al.
(Gatvė)



2917
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (matmenys duoti m)

PADĖTIES BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0,15</u>			<u>138,28</u>	
Žemė		<u>anf.</u>		<u>0</u>			
Sienos							
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus		<u>136,38</u>	A. Negerko personalinė geodezinė įmonė Objekto Nr. <u>09199</u> Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. <u>11</u> mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>pol</u>	<u>60</u>	Viršus		<u>136,38</u>	
	Nr. 3			Viršus			
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Viršus			