

Fekalinės kaulbrangių Tūlingys

(Kommunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (—) 9 KORTELE

Velnius

(Miestas)

Saulietiškoj

(Gatvė)


2917

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJOVIAI (matmenys duoti m)

PADETIES BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net</u>5..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>138.08</u>	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė		<u>arf.</u>		<u>0.00</u>	<u>138.08</u>	Ar yra dujų?
Slenos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.0</u>	<u>2.65</u>	<u>135.43</u>	
Vandžiai	Nr. 1	<u>abc</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>2.77</u> <u>135.31</u>	A. Nagecko personalinė geodezinė įmonė Objekto Nr. <u>09/88</u> Sudarė <u>G. A. Vėvelė</u> (parašas, pavardė) Patikrino <u>.....</u> (parašas, pavardė) 19 <u>99</u> m. <u>11</u> mėn. <u>12</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>abc</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>2.75</u> <u>135.33</u>	
	Nr. 3	<u>plastu</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.40</u> <u>135.68</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		