

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|----------------------|--|-----------------------|---|--|
| <u>F. Kandali</u> (Komunikacija) | | <u>Sulinys</u> (Ingininio pavadinimas) | | Nr. <u>(10) 142</u> | | KORTELĖ | |
| <u>VILNIUS</u> (Miestas) | | <u>Keramitu</u> (Gatvė) | | <u>2933</u> (Planšeto nomenklatura) | | | |
| SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) | | | | PRIRIŠIMO BRĖŽINYS | | | |
| Vertikalinis | | | | | | | |
| Horizontalinis | | | | | | | |
| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės | Lipynės | | |
| Dangtis | bet | 0.65 | | 165.86 | (Medžiaga, kiekis) | | |
| Žemė | gr | | 0.0 | 165.86 | Ar yra vandens? | | |
| Sienos | bet | | | | Ar yra dujų? | | |
| Dugnas | bet | 1.00 | 1.10 | 164.76 | Pastabos | | |
| Vamzžiai | Nr. 1 | bet | 100 | Viršus Apačia 1.10 | 164.76 | Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-312948</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>84</u> m. ... <u>03</u> mėn. ... d. (Ingininio tyrinėjimo data) | |
| | Nr. 2 | bet | 150 | Viršus Apačia 1.11 | 164.75 | | |
| | Nr. 3 | | | Viršus Apačia | | | |
| | Nr. 4 | | | Viršus Apačia | | | |
| | Nr. 5 | | | Viršus Apačia | | | |
| | Nr. 6 | | | Viršus Apačia | | | |
| | Nr. 7 | | | Viršus Apačia | | | |