

4

Vandentietis kamera Nr. 15, 143 KORTELE

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

BILNIUS Keramiku 2933

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinęs duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kooperacijos</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>166.56</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>166.56</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>2.00</u>	<u>2.39</u>	<u>164.17</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 1.89 164.67</u> <u>Apačia</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>65</u>	<u>Viršus 1.89 164.67</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>65</u>	<u>Viršus 1.89 164.67</u> <u>Apačia</u>	Objekto Nr. <u>01-2/2918</u>
	Nr. 4	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 1.89 164.67</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 1.89 164.67</u> <u>Apačia</u>	Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>74</u> m. <u>03</u> mėn. <u>...</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)