

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Keramika
(Gatvė)




Nr. () 72 KORTELE
2933
(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duomenys)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		165,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3,07	162,56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus 3,15	162,48
	Nr. 2	ker	200	Viršus 3,16	162,47
	Nr. 3	ker	200	Viršus 3,14	162,49
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
AB Inžineriniai tyrinėjimai					AB Inžineriniai tyrinėjimai
FILIJALAS "TOPOGEODEZIJA"					FILIJALAS "TOPOGEODEZIJA"
Objekto Nr. 01-3/					Objekto Nr. 01-3/
Suderė					Suderė
Patikrinio					Patikrinio
199 m. mėn. d.					199 m. mėn. d.
(Irenginio tyrinėjimo data)					(Irenginio tyrinėjimo data)