ITI Nr. 91[d]

KF	šulinio	Nr. (39) 142 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Moliakalnio	2935
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			178.02
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	2.53		175.49
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.76	175.26
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.78	175.24
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	2.15	175.87
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 5
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/5048

Sudarė	(parašas)	Linkus (pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1992 m. 09 mėn. 02 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 87