

<u>KF</u> (Kommunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>96</u>) <u>102</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Koklių</u> (Gatvė)		<u>2936</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		181.09	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.64	179.45	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 178	179.31	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 178	179.31	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. <u>96-102-2936</u> ...						Sudarė <u>Antanas Linkevičius</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>Antanas Linkevičius</u> (parašas) (pavardė)						
1988 m. ... 09 ... mėn. ... d.						(Irenginio tyrinėjimo data)