

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>99</u>) <u>51</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Koklių</u> (Gatvė)		<u>2956</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PLOVIAI (Mažmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 1 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		181.00	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	1.26	179.74	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-228</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.92 m. mėn. 93 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KČ	200	Viršus Apačia	1.40	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		