

10

ITI Nr. 91^d

Канализ. фек. šulinio
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Вуличное Состояние
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (4) 96 KORTELE




2941
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		164.53	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	276	161.77	
Vamzdžiai	Nr. 1	42	100	Viršus Apačia 2.87	161.66
	Nr. 2	kefo	200	Viršus Apačia 2.89	161.64
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 013/3897.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1987 m. 09. mėn. 24 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)