

<u>F. Lonalič</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>55</u>	KORTELĖ
<u>litnius</u> (Miestas)		<u>Kerdmiku</u> (Gatvė)		<u>3011</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duotį m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

LMG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5
Dangtis		bet	0.65		162.01	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr		0.0	162.01	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1.00	1.82	160.19	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia	1.97 160.04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>1-3/2946</u>
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia	1.97 160.04	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia	1.82 160.19	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>S. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	(parašas) (pavardė)
					19 <u>94</u> m. ... <u>26</u> mėn. ... d.	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)	