

fekalių kan.

šulinio

Nr. (4) 59 KORTELIS

(Komunikacija)

(Inžinieriaus pavadinimas)

Vilnius

keramika,

3011

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		164,77	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	164,77	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,32	162,45	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus 1,45	163,32
	Nr. 1 ^a	ket.	150	Viršus 2,50	162,27
	Nr. 2	ker.	150	Viršus 2,50	162,27
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2,31	162,46
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/4534..
					Sudarė <i>Butkus E. J.</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Butkus E. J.</i> (parašas) (pavardė)
					1989 m. 09. mėn. d.
					(Inžinieriaus tyrinėjimo data)