

Fekalinė kanalizacija

šulinio

Nr. (2.) 96 KORTELE

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Keramika,

(Miestas)

(Gatvė)

3011




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		165,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	165,56	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1,36	164,20	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	1,45 164,11	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/4534. Sudarė <i>[Signature]</i> Patikrino <i>[Signature]</i> 19.8.89 m. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	1,53 164,03	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		