

Fekalinio
(Komunikacija)

krmal. šul.
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 186 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Blindžių
(Gatvė)

3664
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6m ² (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ketm	650		113.27	Ar yra vandens?
Žemė	grunt.		0.00	113.27	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet	1000	2.81	110.46	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 297	110.30
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 305	110.22
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 299	110.28
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"
					Objekto Nr. 01-3/6836
					Sudarė <u>M. Petrauskas</u> (parašas)(pavardė)
					Patikrino <u>(parašas)(pavardė)</u>
					2001 m. 07 mėn. 03 d.