




F. <u>Łowoliz.</u> (Komunikacija)		<u>inlinius</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>12</u>) <u>44</u>		KORTELE	
<u>klinius</u> (Miestas)		<u>Blindzių</u> (Gatvė)		<u>3664</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)					PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis							
							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0.65</u>	<u>0.00</u>	<u>108.94</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>gr</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>108.94</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet</u>	<u>1.00</u>	<u>2.13</u>	<u>106.81</u>	Pastabos	
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.00</u>	<u>2.13</u>	<u>106.81</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.20</u>	<u>106.74</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	<u>a/c</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.20</u>	<u>106.74</u>		
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>2.01</u>	<u>106.93</u>	Objekto Nr. <u>01-3/21.40.</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>82</u> m. <u>06</u> mėn. <u>10</u> d.	
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)	