

<u>HF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>130</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u></u> (Gatvė)		<u>3665</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Horizontalinis

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		113,80	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,05	111,75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	polif	200	Viršus Apačia	2,18 111,62	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/6523...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. <u>12</u> mėn. <u>29</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	polif	200	Viršus Apačia	2,18 111,62	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		