



3665

ВОДОПРОВОД		Колодец № 78-151	Город <i>Vilnius</i>	Улица <i>Grutes - Blendin</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.
Чертеж колодца М. 1:50 			О т м е т к и			П Р И В Я З К А 
			Крыши	Дно	Трубы	
			113.21	110.76	111.03	
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал			Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Дно	Бетон. $\frac{1}{2}$	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Скобы	Чугун 3	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Налич. воды	<i>нет</i>	Объект <i>3290</i>				
Налич. газа	<i>нет</i>	Инв. №	Гл. геодезист	<i>Аноди</i>		
			Рук. группы	<i>Вадер</i>		
			Исполнитель	<i>Милин</i>		
		Дата <i>1962 г. 11</i>	Чертил	<i>Милин</i>		
			Проверил			