




3665

Канализация	Колодец № 79-152	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Винтис</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.																																																																																																											
Чертеж колодца М 1:50  $\phi 150$ 110.20 110.13 $\phi 150$ 		О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. №</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>112.47</td><td>110.20</td><td>110.13</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	112.47	110.20	110.13																																																																																															
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																											
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																																																																																												
112.47	110.20	110.13																																																																																																														
П Р И В Я З К А <i>Вильнюс г.</i>  2M9 10.02 3.45 6.95 <i>Винтис г-и</i>																																																																																																																
О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. №</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Крышка <i>чугунная</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Стены <i>кирп. бет.</i></td><td>150</td><td><i>кир.</i></td><td>150</td><td><i>кир.</i></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дно <i>кирп. бет.</i></td><td colspan="8">Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий</td></tr><tr><td>Скобы <i>1</i></td><td colspan="8">Объект <i>3290</i></td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td>Инв. №</td><td>Гл. геодезист</td><td colspan="2"><i>Гродис</i></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td></td><td>Рук. группы</td><td colspan="2"><i>Васильев</i></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td>Дата</td><td>Исполнитель</td><td colspan="2"><i>Вильнюс</i></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td><i>1962</i></td><td>Чертил</td><td colspan="2"><i>Вильнюс</i></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Проверил</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка <i>чугунная</i>									Стены <i>кирп. бет.</i>	150	<i>кир.</i>	150	<i>кир.</i>					Дно <i>кирп. бет.</i>	Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий								Скобы <i>1</i>	Объект <i>3290</i>								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	<i>Гродис</i>						Наличие газа		Рук. группы	<i>Васильев</i>						Год строительства 19	Дата	Исполнитель	<i>Вильнюс</i>							<i>1962</i>	Чертил	<i>Вильнюс</i>								Проверил						
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																															
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																									
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																								
Крышка <i>чугунная</i>																																																																																																																
Стены <i>кирп. бет.</i>	150	<i>кир.</i>	150	<i>кир.</i>																																																																																																												
Дно <i>кирп. бет.</i>	Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий																																																																																																															
Скобы <i>1</i>	Объект <i>3290</i>																																																																																																															
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	<i>Гродис</i>																																																																																																													
Наличие газа		Рук. группы	<i>Васильев</i>																																																																																																													
Год строительства 19	Дата	Исполнитель	<i>Вильнюс</i>																																																																																																													
	<i>1962</i>	Чертил	<i>Вильнюс</i>																																																																																																													
		Проверил																																																																																																														