




3665

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>81-153</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Винцаса</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.			
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Тру б		
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №	
		111.81	109.06	109.05				
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 4 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б					
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
		150	м	150	м			
			Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий		
			Объект 3240					
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы				
		Исполнитель		Чертил				
Дата		Проверил		М.В. 1962.10.15				
		М.В. 1962.10.15		М.В. 1962.10.15				