




Канализация	Колодец № 77-158	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Винцас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.														
Чертеж колодца М 1:50  11204  109.69 150 109.14 150 2 1		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Тру б</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>112 04</td> <td>109.14</td> <td>109.14</td> <td>109.69</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Тру б		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	112 04	109.14	109.14	109.69	
		Крышка	Лотка		Тру б														
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №													
112 04	109.14	109.14	109.69																
П Р И В Я З К А  22/53 245 1.65 1.44 2 3																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>4</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б																	
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №											
диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.													
150 ker		150 ker		150 ker		150 ker													
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий															
Объект <u>38290</u>																			
Инв. №		Гл. геодезист		<u>Мисолис</u>															
		Рук. группы		<u>Бажо</u>															
		Исполнитель		<u>Мисолис</u>															
Дата		Чертил		<u>Мисолис</u>															
<u>1962 4.11</u>		Проверил		<u>Мисолис</u>															