




3665

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>76-156</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Римтис</u>	Лето № _____	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М. 1:50  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 		
		Крыши	Дно			Трубы
		112.06	109.48	109.70		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<u>Чугун</u>	Магистр.	$d = 50$		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	<u>Кирпич, бетон.</u>		чуг. жел.			
Дно	<u>Бетон. 2р.</u>	Подкл.	$d =$		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	<u>Чугун 5</u>		чуг. жел.			
Год строит.	<u>19</u>	Разводящая	$d =$		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды	<u>нет</u>		чуг. жел.			
Налич. газа	<u>нет</u>	Подключ.	$d =$		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
			чуг. жел.			
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
		Объект <u>3290</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист	<u>Бажис</u>	<u>Вильнюс</u>	
			Рук. группы	<u>Мисюнас</u>		
		Дата <u>1962 X. 4</u>	Исполнитель	<u>Мисюнас</u>	<u>Вильнюс</u>	
			Чертил	<u>Мисюнас</u>		
			Проверил			