



3665

Канализация	Колодец № 75-157	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Римкис</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.														
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>112.26</td> <td>109.22</td> <td>109.20</td> <td>110.33</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	112.26	109.22	109.20	110.33	
		Крышка	Лотка		Труба														
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №													
112.26	109.22	109.20	110.33																
П Р И В Я З К А 																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б																	
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №											
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
		150	мет	150	мет	100	мет												
		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий													
Объект		3290																	
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы															
		Исполнитель		Чертил															
Дата		Проверил																	
1962.4.11																			