




3665

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>73-163</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Blindāis g-ve</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Лотка			Тру б			
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №		
112.35	109.54	109.53	109.73						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	ker	150	ker	100	bet		
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6		Объект 3290							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Наличие газа		1962.8.11	М. Уодис		Р. Уодис		И. Уодис		1962.8.11
Год строительства 19		Проверил		Чертил		Д. Уодис		И. Уодис	