3668

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 85-11	Город Vilnius	Улица Birutės	Дело №	19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50





Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
109.12	106.34	106.20		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

	Труб Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	матер.	Подкл. № диам.	матер.
Состояние колодца и матер.								
Крышка чугунная								
Стены кирп. бет.	200	ker	200	ker				
Дно кирп. бет.								
Скобы 6								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирование городского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №		
	Гл. геодезист	[illegible]
	Рук. группы	[illegible]
	Исполнитель	[illegible]
Дата 1962 X.15	Чертил	[illegible]
	Проверил	

Panevėžio sp. 1194—1961 5000