

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>33/121</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ликстони-Бирутис</u>	Лето № _____	19 <u>60</u> г.								
Чертеж колодца М. 1: 50 по А-А		Отметки <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>102.82 ✓</td> <td>100.72 ✓</td> <td>1) 100.90 ✓ 2) 100.90 3) 100.90</td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	102.82 ✓	100.72 ✓	1) 100.90 ✓ 2) 100.90 3) 100.90	П Р И В Я З К А 39			
		Крыши	Дно	Трубы									
		102.82 ✓	100.72 ✓	1) 100.90 ✓ 2) 100.90 3) 100.90									
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =							
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =							
Дно	Бетон. <i>ручной</i>	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =							
Скобы	Чугун 3	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.							
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий							
Налич. воды		Объект <u>3235</u>											
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил										
		Дата	2.1.61										