



Канализация	Колодец № <u>96-123</u>	Город <u>Минск</u>	Улица <u>Гинтис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и					
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А  департамент	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
		104.51	102.26				
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
		Вход		Выход		Подкл. №	
Крышка чугунная <u>медная</u>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	<u>нет</u>				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий	
Скобы <u>нет</u>		Объект <u>3290</u>					
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Г. Г. Г.</u> <u>И. И. И.</u> <u>Ч. Ч. Ч.</u> <u>П. П. П.</u>		
Наличие газа		Рук. группы					
Год строительства 19		Исполнитель					
		Дата	Чертит				
		12.62.12.20	Проверил				