




ВОДОПРОВОД		Колодец № 94-124	Город <i>Vilnius</i>	Улица <i>Prancku</i>	Дом №	1962 г.
Чертеж колодца М. 1:50  		Отметки			П Р И В Я З К А	
		Крыши	Дно	Трубы		
		104.00	102.19	102.25		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон. <i>gr.</i>	Подкл.	$d = 50$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун 5		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год стрит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды	<i>нет</i>		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 3290				
		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Medis</i>		
			Рук. группы	<i>Dasys</i>		
		Дата	Исполнитель	<i>Andrius</i>		
			Чертил	<i>Andrius</i>		
		1962 г. 18	Проверил			