

Канализация	Колодец № <u>282</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лавно / Бирутис</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.																						
Чертеж колодца М 1: 50		О т м е т к и																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>1) у входа</th> <th>2) у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>101.13</td> <td>98.03 98.14</td> <td>97.79 98.06 3199.16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №	101.13	98.03 98.14	97.79 98.06 3199.16										
Крышка	Лотка		Труба																								
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №																							
101.13	98.03 98.14	97.79 98.06 3199.16																									
		П Р И В Я З К А																									
		О П И С А Н И Е																									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>бет.</td> <td>60x1.10</td> <td>кирп.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	300	бет.	60x1.10	кирп.		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
300	бет.	60x1.10	кирп.																								
Крышка чугунная		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий																					
Стены кирп. бет.		Объект <u>3290</u>																									
Дно кирп. бет.		Инв. №		Гл. геодезист																							
Скобы <u>нет</u>		Дата 7. 4. 62г.		Рук. группы																							
Наличие воды				Исполнитель																							
Наличие газа				Чертил																							
Год строительства 19				Проверил																							