



Kortelė. Nr. (3)	KORTELE 63	3668
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
Šulinio piūviai: Vertikalinis:  Horizontalinis: 	Pririšimo brėžinys:  Pastabos	

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės		
Dangtis	<i>ryt.</i>			<i>107.22</i>	Lipynės <i>ccvib</i> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų?	
Zemė						
Sienos	<i>Kupri.</i>					
Dugnas	<i>šuo</i>	<i>1.00</i>				
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kep.</i>	<i>150</i>	Viršus		Komunalinio ūkio projektavimo institutas Objektas: Sudarė <i>@ge</i> Patikrino 196. <i>9</i> m. <i>XII</i> mėn. <i>24</i> d. (kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	<i>kep.</i>	<i>150</i>	Apačia	<i>5.03</i>	
	Nr. 3	<i>kep.</i>	<i>150</i>	Viršus		
	Nr. 4	<i>kep.</i>	<i>150</i>	Apačia	<i>5.05</i>	
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia	<i>5.03</i>	
	Nr. 7			Viršus		
	Nr. 8			Apačia	<i>2.45</i>	
	Nr. 9			Viršus	<i>102.19</i>	
	Nr. 10			Apačia		
	Nr. 11			Viršus		
	Nr. 12			Apačia		
	Nr. 13			Viršus		
	Nr. 14			Apačia		