



ВОДОПРОВОД

Колодец № 93-73

Город *Вильнюс*Улица *Зиминис*


Лето №

19 *62* г.Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
105.36	102.99	103.24

П Р И В Я З К А

Зиминис 8-м

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун 1м01	Магистр.	d = 50		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. 8.	Подкл.	d = 25		d =	Старый
Скобы	Чугун 6		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды	нет		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа	нет	Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект		3290				
Инв. №	Гл. геодезист	Григорис				
	Рук. группы	Богдан				
Дата	Исполнитель	Григорис		Григорис		
	Чертил	Григорис				
1962 г. 11	Проверил	Григорис		Григорис		