




Канализация	Колодец № 33-82	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Gulbin g.</u>	Дело №	19 62 г.			
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А <u>Gulbin g.</u> 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №	
10712	10630	10628						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная <u>бетонная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>нет</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б					
			Вход		Выход		Подкл. №	
диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		
100 <u>нет</u>		100 <u>нет</u>						
Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий					
Объект <u>3290</u>			Исп. №					
Исп. №			Гл. геодезист					
Исп. №			Рук. группы					
Исп. №			Исполнитель					
Исп. №			Чертил					
Исп. №			Проверил					